

EXPOSE SCHÖCHL SB37.1 – BJ 2009

Ident Nr:
9160180/
0082C909

SUNBEAM 37.2

Made by SCHÖCHL YACHTBAU

BESCHREIBUNG:

Eine sehr gepflegte Eigneryacht. Mittelcockpit Yacht für eine vierköpfige Crew, Nasszelle mit getrennter Dusche.

Die Yacht Revue sagt: „Die Sunbeam 37 überzeugt durch hohes Segeltragevermögen, höchst ausgewogene Segeleigenschaften und Richtungsstabilität. Unter Deck überzeugt die Sunbeam 37 durch die außerordentlich solide Verarbeitung“. (YR 2/99). Die YACHT sagt: „EDLES aus ÖSTERREICH. Die Sunbeam 37 hält was es verspricht: hohe Qualität ... eine optimale Umsetzung der Mittelcockpit-Idee in dieser Größe, gute Segeleigenschaften, Einhandtauglichkeit und hochwertige Komponenten an und unter Deck“ (Yacht 3/99)

Werft, Type: Baujahr

Schöchl, SUNBEAM 37.2
2009

Status: CIN Nr.:

Privatnutzung
AT-SCHL0082C909

TECHNIK

Länge: **10,98 m (LÜA: 11,30)**
Breite: **3,85 m**
Tiefgang: **1,9 m**
Verdrängung: **7,5 t**
Segelfläche: **75 m2 (Groß u Genua)**
Motortyp: **Yanmar engine 3JH4E**
Leistung: **40 PS (hp) 29 KW**
Motorstunden: **Stunden**
Kraftstoff: **220 l, Edelstahl**
Wasser: **350 l, Edelstahl**
Fäkalien: **40 l, Edelstahl**

Optionen, Details:

Motor:

YANMAR 40PS Dieselmotor
(shaft), 3 flgl. Propeller
Separ Filter

Interieur

ein einem perfekt gepflegten
Zustand

Navi-Elektronik:

Wind RaySt60
Sumlog ST60
Echolot ST60
Inverter 350W
Plotter Garmin
Radar 4,5"
VHF Ray 49E

Segel, Perseennig, Verdeck:

Großsegel durchgelattet
(Elvström)
Vorsegel mit UV Schutz
(Elvström)
Rollfreffanlage
Spritzverdeck,
Bimini

Interieur:

Mahagoni-Ausbau, Polsterung,
Commfortmatratze im AS,
Lattenrost, Zirkulationsmatten
WC-elektrisch

Elektronik:

TV TV mit „nachlaufender
Antenne“,
Autopilot Raymarine



Kabinen

Kabinen Anzahl

2 Kabinen Version

Achterschiff:

Vorschiff

Doppelbett (V-Koje),
seitlich Schränke
und Staukästen

Salon, Pantry, Navi:

Doppelbett (Inselbett, mit
seitlichem Ausstieg, Schränke
Staukästen und Schubladen
Gaskocher (2 Flammen)

Nasszelle

Waschbecken,
Spiegelschrank und
WC elektrisch,
Spiegel

Nasszelle

mit getrennter Dusche,
Duschbilde, 1x WC mit

PREIS:

€ 185.000,--

Liegeplatz / Revier: Nord Italien

TERMINVEREINBARUNG BESICHTIGUNG

Gerhard Schöchl, **TEL.:0043 699 17558140, Mail: gerhard@schoechl.com**

Schöchl Yacht Service, AUSTRIA

HINWEIS: Die Firma Schöchl Yacht Service bietet die Details dieses Schiffes in gutem Glauben an, kann jedoch die Richtigkeit der Informationen nicht garantieren und garantiert nicht den Zustand des Schiffes und die Funktion der Einbauten. Die Angaben basieren auf den Angaben des Eigners. Für einen Käufer wird empfohlen die Yacht zu inspizieren und/oder mit einem Spezialisten zu begutachten. Die Yacht wird vorbehaltlich des bevorzugten Verkaufs angeboten. Es sind Preisänderungen oder Rücknahmen, ohne vorherige Ankündigung, möglich.

SUNBEAM 37.2, Bau Nr. 82, Bj 2009:

Die SUNBEAM 37.2 ist üppig ausgestattet und speziell eingerichtet für Einhandsegler und dem Leben an Bord, für eine kleine Crew von 4 Personen.

Zwischen 2009 und 2025 war sie im Besitz von 2 Eignern. Die Eigner haben die Sunbeam 37 sehr gut gepflegt. Die Motorwartung und der übrige Service wurde von den Professionist und Handwerkern, vor Ort, erledigt. Die MwSt wurde korrekt abgeführt. Die Yacht wurde in der Adria gesegelt. Der Gesamteindruck – überdurchschnittlich gut gepflegt und ausgestattet.

AUSSEN:



INNEN:



INNEN, Interieur:

Man sieht, dass das Interieur äußerst gut gepflegt und sehr sorgsam bewohnt wurde. Dies gilt für die Schränke, sowie für die Pantry und vor allem für die Matratzen.

Der Fußboden ist praktisch neuwertig, da er mit einem Teppich abgedeckt wurde

AUSSEN, Beschläge, GFK, Teak:

Der Rumpf wurde regelmäßig poliert. Das Unterwasser wurde regelmäßig gestrichen. Das Teak Deck wurde laufend gewartet. Es ist zu reinigen.

RIGG, Segel, Persennings:

Die Segel sind beim nächsten Service zu warten. Das Lazybag muss genäht werden. Das vorhandene Sonnensegel muss genäht werden. Der Sturm hat einen Teil zerrissen. Das Rigg ist in einem sehr guten Zustand. Die Sichtprüfung hat den guten Zustand bestätigt.

Optionen, Service:

Der Motor wurde laufend gewartet. Die Anoden sollten getauscht werden. Die prüfpflichtigen Teile, wie die Gasanlage ist zu warten. Auch die Zinkanoden sollten im Zuge vom laufenden Service getauscht werden. Die Seeventile sind intakt.

Ansprechpartner:

Für Interessenten, die eine hochwertige und wertstabile Yacht suchen, empfehlen wir einen Besichtigungstermin. Wir freuen uns auf unser Gespräch und Treffen.

TERMINVEREINBARUNG BESICHTIGUNG

Gerhard Schöchl, **TEL.:0043 699 17558140, Mail: gerhard@schoechl.com**

Schöchl Yacht Service, AUSTRIA